

### VÄNDNING AV SLAM ORSAKADE LUKT KRING BORGÅ AVFALLSSTATION

Den störande lukt som kändes i omgivningen kring Domargårds avfallsstation morgonen den 12.10.2009 berodde på att slamsträngarna vändes vid fel tid. Lukten kunde kännas i några timmar.

”Att vända slamsträngarna är en normal åtgärd som utgör en del av komposteringsprocessen. Lukten berodde på att strängarna vändes vid fel vindriktning. Vi beklagar störningen och kommer att precisera våra rutiner”, berättar kvalitets- och miljöexpert Johanna Rusanen vid Östra Nylands Avfallsservice Ab.

Vid avfallsstationen behandlas årligen cirka 6 000 ton slam från Borgå avloppsreningsverk. Slammet komposteras till jord som används för eftervård av stängda avstjälningsplatser. Komposteringen av slam i öppna strängar kommer helt att upphöra före utgången av år 2010.

”De luktämnen som frigörs då man vänder komposten har inga kända skadeeffekter på människans hälsa. Lukten kan ändå kännas som rätt så kraftig till och med på flera kilometers avstånd. De luktolägenheter som uppstår vid komposteringen klassas oftast som en trivselolägenhet för de närliggande invånarna, ifall det inte är fråga om en speciellt kraftig lukt eller ofta förekommande luktolägenhet. Det är helt ofarligt att vistas utomhus fastän det luktar”, kommenterar I stadsveterinär-hygieniker Tiina Tiainen från Borgå stads hälsoskydd.

Lukten från Domargårds avfallsstation följs dagligen upp. I kontrollen deltar förutom den egna personalen och kontrollkonsulter också en miljöpanel bestående av grannar till avfallsstationen. Medlemmarna i miljöpanelen rapporterar varje månad om lukter i omgivningen samt eventuella andra olägenheter såsom buller, damm eller skadedjur. Med hjälp av kontrolluppgifterna samlar Östra Nylands Avfallsservice in information för utveckling av verksamheten.